





ブラケット符号を階符号+キープラン名+方位で付けたい！

パラメーターで方位の表示変更ができます。




作図パラメーター - 図面作成 - 2.マーク・寸法線


5) ~8) 方位記号に表示したい記号や数字を設定してください。



北方位記号を入力します。
符号管理でブラケットの符号をつける際に、方位記号で使います。



符号管理 - 鋼材で、
符号名設定を開き、
“階認識符号”
”キープラン交点” -
”方位記号”
に、設定してください。
※スタート画面で設定し、
一括作成しても OK です。



梁伏図や軸組図にブラケット符号を表示させるには、**作図パラメーター - 図面作成 - 5.梁伏図 - 32) ブラケット符号**や**6.軸組図 - 37) ブラケット符号**で『鋼材符号名 (#2)』を設定してください。
柱詳細図や仕口加工指示書にブラケット符号を表示させるには、**図面作成 - 9.柱詳細図 - 27) ブラケット符号**に『鋼材符号名 (#2)』を設定してください。