マスター作成時の「追加」の使い方を知りたい! 部材名は同じで形が異なる部材を登録できます。

例)ガセットの名前は同じで、通りによってボルトの個数が異なるものを登録したい。
 継手マスターを開き、編集の状態で元となる親データのガセットプレートを選択します。
 【追加】をクリックします。

* •						
ファイル	ホーム					
*						
作成	追加 🔶	写 削除	ソート	簡易継手	閉じる	
		「福集				

【管理名】を入力します。(管理名は図面に反映されません) ボルト本数を変更し、【OK】をクリックし登録します。 親データの下に子データが作成されます。

継手名 BJ20 縦手名 BJ20 縦手基準図への作図 1-する ~	≡ = (774)	↓ <u></u>	4						
部材種類 4 - 小梁 · 社手種類 3 - ガセット · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		iê to	#E			節見継手			
材種 2 - H形鋼 サイズ 200x100x5.5x8 材質 1 - SS400			12-7	眉集	7 F	181 477 MC - 7-	12100		
	維手	3		部材	重類	維手種	餪	サイズ	材質
	BJ	10		小梁		ガセット		C - 100x50x20x2.3	SSC400
	🕞 BJ	20		小梁		ガセット	`	H - 200×100×5.5×8	SS400
一般 ガセット 削除ポルト		3J20A		小梁		ガセット		H - 200×100×5.5×8	SS400
板材質自部材と同材質	ВЈ	29		小采	_	ፓርሃ፣		H = 298x149x5.5x8	55400
すぎま(面) 5 すぎま 10	BJ	34		小梁		ガセッ		H = 346×174×6×9	SS400

【追加】で作成した継手は、継手基準図などに表示される 継手名が親データの名前になり、管理名は表示されません。

ΞV	ベージ目	
	GJ25	2022/10/06 11:46
	GJ35	2022/10/06 11:46
	GJ45	2022/10/06 11:46
	GJ20	2022/10/06 11:46
	BJ10	2022/10/06 11:46
	BJ20	2022/10/06 11:46
	BJ20	2022/10/06 11:46





【子データに変換】と表示され、どの部材を親データにするか選択画面が表示されます。