




型紙出力時にエラーメッセージが表示され、出力できない！

型紙の符号（型紙図番）をつけないと出力できません。




型紙に符号（型紙図番）をつけるには、【符号管理】 - 【型紙】を行って下さい。



【符号を一括でつけるには】・・・「スタート」タブより、「符号一括作成」をクリックし、


「自動設定符号名ルール」よりルールを選択し「OK」をクリック



【自動設定符号名ルール】より『パラメータ』を選択すると、REAL4 入力画面内の【ファイル】 - 【パラメータ】 - 【データ作成関連】 - 【型紙作成関連】 - 各指定フラグ/図番より、柱付ガセットはC-1 から、大梁付ガセットはG-1 から付けたい など接頭文字を指定し、まとめてつけることが可能です。

【個別に付けたい場合は】・・・「ガセット」などの各タブを開き、「符号名設定」をクリックし、

画面左側の絞込より、区分や階・工区ごとに分けての設定も可能です



各型紙が使用されている位置を知りたい場合は「位置」や「3Dビューアー」で確認できます

