




一枚の用紙に複数の軸組図をまとめて出力するには？ レイアウト設定の組み合わせ作図より可能です。

【作図】 - 【軸組図】をクリックします。

作図をクリックして軸組図を作図し、レイアウトをクリックします。



組み合わせ作図は
梁伏図・軸組図・鉄骨詳細図・胴縁
軸組図・胴縁ピース配置図
で設定することができます。

レイアウト設定画面で【組み合わせ作図】をクリックすると、
組み合わせ作図設定の画面が起動します。



軸組図の組み合わせを設定します。

部品グループ一覧より、一枚の用紙に作図したい複数の軸組図に☑をつけてOKをクリックします。

